

**Ассоциация Саморегулируемая организация  
«Региональное объединение строителей «Развитие»  
(Ассоциация СРО «РОС «Развитие»)**

**394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д.110, офис 1/1  
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-С-204-24022010**

г. Воронеж

Третье сентября две тысячи двадцать первого года

**ПРОТОКОЛ № 0921/01  
заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОС «Развитие»**

**Место проведения заседания:** РФ, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д.110, оф. 1/1.

**Вид заседания и форма его проведения:** собрание (совместное присутствие).

**Время открытия заседания:** 14 ч.00 мин.

**Время окончания заседания:** 14 ч.30 мин.

**На заседании присутствуют:**

**Председатель Дисциплинарной комиссии – главный инженер Шакин С.В.,  
секретарь Дисциплинарной комиссии – Щеголева А.В.**

**члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОС «Развитие»:**

- Сиротин Иван Сергеевич;
- Бармин Алексей Александрович;
- Щеголева Анна Владимировна;
- Стеблев Владимир Владимирович.

**Кворум имеется.**

Дисциплинарная комиссия Ассоциации СРО «РОС «Развитие» правомочна принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОС «Развитие» Шакин С.В. отметил, что организации были надлежащим образом уведомлены о времени и месте проведения заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОС «Развитие».

Представители организаций на заседание Дисциплинарной комиссии Ассоциации не явились.

В соответствии с Положением «О мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «Развитие», порядка и основания их применения, порядка рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» и Положением «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строительства «Развитие» мер дисциплинарного воздействия» заседание правомочно и объявляется открытым.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ**

1. Рассмотрение итогов проведения плановой проверки деятельности членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие», подлежащих проверке в III квартале 2021 года, и решение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия.

**ОБ ИЗБРАНИИ СЕКРЕТАРЯ И ДОКЛАДЧИКА ЗАСЕДАНИЯ**

Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОС «Развитие» – Шакин С.В., предложил избрать секретарем заседания – Щеголеву А.В., докладчиком – Шакина С.В.

Иных предложений не поступило. Возражений нет.

Решили: избрать секретарем заседания – Щеголеву А.В., докладчиком – Шакина С.В.

**Голосовали: «за»-5, «против» - нет, «воздержались»-нет.**

**Принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «РОС «Развитие» Шакин С.В. и сообщил о том, что Контрольный комитет Ассоциации СРО «РОС «Развитие» передал в Дисциплинарную комиссию Ассоциации СРО «РОС «Развитие» результаты плановой проверки членов Ассоциации СРО «РОС «Развитие», проведенной в III квартале 2021 года.

1. Шакин С.В. доложил, что: в ходе плановой проверки не предоставлены документы согласно уведомлению о проведении плановой проверки следующими организациями:

1. Общество с ограниченной ответственностью "АЙРОНГОСТ" (ИНН 3662241606)
2. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСПЕЦЭНЕРГОПРОЕКТ" (ИНН 3662212242)
3. Общество с ограниченной ответственностью "СК "РЕСУРС" (ИНН 3662256000)
4. Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма "РегионСтрой" (ИНН 3666193375)
5. Общество с ограниченной ответственностью "СК СинтезМонтаж" (ИНН 3663131363)
6. Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис" (ИНН 3662264586)
7. Общество с ограниченной ответственностью "Рег-Авто" (ИНН 3661048617)
8. Общество с ограниченной ответственностью "КАНАСТРОЙ" (ИНН 3662275034)
9. Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРТЕКС" (ИНН 3662266150)
10. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ" (ИНН 3666214579)
11. Общество с ограниченной ответственностью "СвязьЭнергоМонтаж" (ИНН 3661176418)
12. Общество с ограниченной ответственностью "СтройАгрокомплект" (ИНН 3662266311)

2. Шакин С.В. доложил, что: в ходе плановой проверки выявлены нарушения у следующих организаций:

1. **Общество с ограниченной ответственностью "ВТСК-36" (ИНН 3661061590)**  
- Отсутствуют документы, подтверждающие соответствие организации требованиям законодательства РФ в области саморегулирования и внутренних документов Ассоциации
2. **Общество с ограниченной ответственностью "СпецПолимерМонтаж" (ИНН 3662114414)**  
- Отсутствуют документы, подтверждающие соответствие организации требованиям законодательства РФ в области саморегулирования и внутренних документов Ассоциации
3. **Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №19" (ИНН 3663140914)**  
- Отсутствуют документы, подтверждающие соответствие организации требованиям законодательства РФ в области саморегулирования и внутренних документов Ассоциации
4. **Общество с ограниченной ответственностью "АРТПРОЕКТ" (ИНН 3665102079)**  
- Отсутствуют документы, подтверждающие соответствие организации требованиям законодательства РФ в области саморегулирования и внутренних документов Ассоциации
5. **Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "АвтоСпецТехника" (ИНН 3664230328)**  
- Отсутствует необходимый минимум специалистов для выполнения строительных работ, согласно действующего законодательства

## **РЕШИЛИ:**

1. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на период до устранения выявленных нарушений, **но не более чем на 60 календарных дней**, с 03 сентября 2021 г. к следующим членам Ассоциации СРО «РОС «Развитие»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "АЙРОНГОСТ" (ИНН 3662241606)
2. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСПЕЦЭНЕРГОПРОЕКТ" (ИНН 3662212242)
3. Общество с ограниченной ответственностью "СК "РЕСУРС" (ИНН 3662256000)
4. Общество с ограниченной ответственностью "СпецПолимерМонтаж" (ИНН 3662114414)
5. Общество с ограниченной ответственностью "АРТПРОЕКТ" (ИНН 3665102079)
6. Общество с ограниченной ответственностью "КАНАСТРОЙ" (ИНН 3662275034)
7. Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРТЕКС" (ИНН 3662266150)
8. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "АвтоСпецТехника" (ИНН 3664230328)
9. Общество с ограниченной ответственностью "СвязьЭнергоМонтаж" (ИНН 3661176418)

Голосовали: «за»-5, «против»-0, «воздержались»-0.  
Принято единогласно.

2. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на период до устранения выявленных нарушений, **но не более чем на 30 календарных дней**, с 03 сентября 2021 г. к следующим членам Ассоциации СРО «РОС «Развитие»:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ВТСК-36" (ИНН 3661061590)
2. Общество с ограниченной ответственностью "СК СинтезМонтаж" (ИНН 3663131363)
3. Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №19" (ИНН 3663140914)
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ" (ИНН 3666214579)
5. Общество с ограниченной ответственностью "СтройАгрокомплект" (ИНН 3662266311)

Голосовали: «за»-5, «против»-0, «воздержались»-0.  
Принято единогласно.

3. Применить меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению Ассоциации об исключении из членов Саморегулируемой организации к следующим организациям:

1. Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма "РегионСтрой" (ИНН 3666193375)
2. Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис" (ИНН 3662264586)
3. Общество с ограниченной ответственностью "Рег-Авто" (ИНН 3661048617)

Голосовали: «за»-5, «против»-0, «воздержались»-0.  
Принято единогласно.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня произвел секретарь заседания Щеголева А.В.

Председатель Дисциплинарной комиссии  
Ассоциации СРО «РОС «Развитие»

Секретарь заседания



С.В. Шакин

А.В. Щеголева